



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - RJ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**  
**CENTRAL DE PROJETOS**

Rua Luis Ponce, nº 263- Centro - Barra Mansa - R.J. - Cep: 27310-400 Tel: (0xx24) 2106-3450

**RELATÓRIO DE VISTORIA – MURO DA LATERAL DO PARQUE SAUDADE**

**1. Dados gerais**

Boletim de ocorrência

Rua Elza Maia de Amorim, nº 3538, Saudade, Barra Mansa, RJ.

Protocolo: 13292/2021

Solicitação: Realização de vistoria para a necessidade de refazer também o trecho lateral do muro do parque.

Data da vistoria: 24/11/2022

Engenheira: Fernanda Cristina Aniceto Alves – Mat.: 18033

**2. Relatório fotográfico**



**Foto 01:** Detalhe do muro na parte lateral



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - RJ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**  
**CENTRAL DE PROJETOS**

Rua Luis Ponce, nº 263- Centro - Barra Mansa - R.J. - Cep: 27310-400 Tel: (0xx24) 2106-3450

**RELATÓRIO DE VISTORIA – MURO DA LATERAL DO PARQUE SAUDADE**



**Foto 02:** Detalhe do muro na parte lateral

### **3. Parecer técnico**

Atualmente fica constatado os seguintes cenários:

- *Conforme processo administrativo nº 13292/2021, foi solicitado a demolição e elaboração de projeto de novo muro na parte de fundos do Parque. Este projeto fora executado, porém em decorrer desta elaboração, em visitas posteriores ao local, verificou-se também a necessidade de refazer o muro no trecho lateral do parque.*
- *Como exposto em relatório fotográfico e em análise visual no local, viu-se que a ruptura do trecho lateral mencionado, é possível em eventos futuros de intempéries naturais, visto que já possuem algumas patologias ao longo do comprimento, bem como um deslocamento e rotação do eixo, por causa disso foi elaborado também, os projetos referente a esse trecho agindo de forma preventiva no local.*
- *Foi elaborado também parte de drenagem do muro para evitar novas patologias.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - RJ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**  
**CENTRAL DE PROJETOS**

Rua Luis Ponce, nº 263- Centro - Barra Mansa - R.J. - Cep: 27310-400 Tel: (0xx24) 2106-3450

**RELATÓRIO DE VISTORIA – MURO DA LATERAL DO PARQUE SAUDADE**

**4. Referências**

As abordagens desse relatório têm como exigência de desempenho a segurança, acessibilidade e sustentabilidade, tais âmbitos encontrados através das seguintes normas:

- ABNT NBR 11682: Estabilidade de taludes.
- ABNT NBR 6118: Projeto de estrutura de concreto.
- DNIT 016/2006: Drenagem – Drenos subsuperficiais – Especificação de serviço.

Sem mais para o momento.

---

Fernanda Cristina Aniceto Alves  
Engenheira Civil